

Ref.: Filtro Sfiato OS100 e OS104
Engine Breather Filter OS100 and OS104

Applic.: IVECO Euro Trakker, Euro Tech, Euro Moover
CASE-IH Axial Flow
NEW HOLLAND FR-Serie, T9 Serie

DIFFERENZE TRA CODICE TECNECO OS100 ED OS104

DIFFERENCES BETWEEN TECNECO CODE OS100 AND OS104

Oggi parliamo di 2 filtri sfiato vapori olio disponibili nella gamma **TECNECO** con codici **OS100** e **OS104**.

La particolarità di questi 2 codici, con **applicazioni IVECO**, è lo speciale media filtrante, lo stesso adottato dagli equivalenti originali.

Nello specifico il media filtrante, totalmente sintetico a matrice geotessile accoppiato con rete di rinforzo in nylon, evita qualsiasi alterazione strutturale del filtro durante il funzionamento e garantisce una performance di filtrazione senza precedenti.

Apparentemente i filtri **OS100** e **OS104** potrebbero sembrare molto simili fra loro ma non sono intercambiabili perché oltre ad una minima differenza dimensionale, variano anche per le guarnizioni di tenuta installate sui profili dei filtri. Più dettagliatamente, nel filtro **OS100** le due guarnizioni di colore nero sono posizionate all'interno delle scanalature superiori ed inferiori ricavate direttamente sul telaio in plastica del filtro; al contrario, nel codice **OS104** la guarnizione di colore rosso, circumnaviga l'intero telaio del filtro garantendo una tenuta superiore.

Per evitare errori di installazione di un codice rispetto all'altro, **TECNECO** consiglia di consultare il catalogo online.



TECNECO OS100



*Today we are talking about 2 oil vapor breather filters available in the **TECNECO** range with codes **OS100** and **OS104**.*

*The particularity of these 2 codes, for **IVECO** applications, is the special filter media, the same adopted by the original equivalents.*

Specifically, the filter media, totally synthetic with a geotextile matrix coupled with a nylon reinforcement mesh, avoids any structural alteration of the filter during operation and guarantees unprecedented filtration performance.

*Apparently the **OS100** and **OS104** filters may seem very similar to each other but they are not interchangeable because in addition to a minimal dimensional difference, they also vary due to the sealing gaskets installed on the filter profiles. More specifically, in the **OS100** filter the two black gaskets are positioned inside the upper and lower grooves obtained directly on the plastic frame of the filter; on the contrary, in the **OS104** code the red gasket circumnavigates the entire filter frame ensuring a superior seal.*

*To avoid installation errors of one code with respect to the other, **TECNECO** recommends consulting the online catalogue.*



TECNECO OS104

